

21.02.2014

## Produktabkündigung PTC-Thermistoren

Zur Bereinigung des Produktspektrums werden folgende EPCOS PTC-Thermistoren abgekündigt.

### Betroffene Produkte

Bestellnummer	Ersatztyp	Letzte Bestellmöglichkeit	Letzte Auslieferung
B59005U1140B053	B59980C0120A053	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59008C0060A040	B59008C0070A040	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59010B1120A070	-	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59015U1055B070	B59088U1055B070	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59020A0080B010	-	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59024S1120A151	B59872C0120A051	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59037A1120B110	B59037A1120B162	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59041A1120B162	-	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59042A1120B110	B59042A1120B162	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59042B1120B151	-	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59044A1120B110	B59044A1120B162	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59045A1120B162	-	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59046U0070B010	-	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59046U0070B010V01	-	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59063C1105B151	-	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59065S1120B070	B59065S1120B054	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59065S1120B270	B59065S1120B054	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59067S1070B054	B59100C0070A070	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59067S1080B054	B59100C0080A054	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59069A1080B040	B59069B1080B051	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59069B1080B151	B59069B1080B051	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59070A0120B010	-	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59070A0120B010V01	-	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59076C1120A151	B59076B1120B151	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59082S1080B040	-	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59082S1080B054	-	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59086G1120B262	-	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59089S1120B070	-	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59100C0090A054	B59100C0090A070	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59100C0110A051	B59100C0110A070	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59100C0150A070	-	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59100M1130B011	B59100M1130A070	1. Juli 2014	1. Oktober 2014

**EPCOS AG** · Ein Unternehmen der TDK-EPC Corporation

Besucher: St.-Martin-Straße 53, 81669 München · Post: PF 80 17 09, 81617 München, Deutschland

Sitz der Gesellschaft: München · Registergericht: Amtsgericht München HRB 127250

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Werner Faber

Vorstand: Joachim Zichlarz, Sprecher · Joachim Thiele · Dr. Norbert Hess · Christian Block

www.epcos.com

**Thermistoren,**

**Sensoren**

Intern / Extern

140221THERM1g

21.02.2014

Bestellnummer	Ersatztyp	Letzte Bestellmöglichkeit	Letzte Auslieferung
B59100M1190A070	-	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59118C1080A051	B59880C0080A070	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59118C1120A070	B59880C0120A070	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59126U0160B070	B59985C0160A070	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59135P1120A062	-	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59150U0160B053	-	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59154C1130A151	B59154C1130B151	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59154U1135B151	B59154C1130B151	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59162S1080B054	-	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59164U1120B070	B59975C0120A070	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59168S1120B070	-	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59170S1120B054	-	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59184B1120A151	B59184C1120B140	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59184C1120A051	-	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59184C1130A151	-	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59185R0180B010	-	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59300M1070A070	B59100M1070A070	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59300M1170A070	B59100M1170A070	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59306B1160B051	-	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59380S1120B054	-	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59423F0220B010	-	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59451A0115A062	-	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59506J0120A220	B59506J0120A320	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59603B1120B157	-	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59676A0110B010	-	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59751B0120B070	B59751B0120A070	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59830C0080A070	B59830C0120A070	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59831C0135A070	-	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59840C0160A051	B59840C0160A070	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59860C0130A054	B59860C0130A070	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59860C0160A051	B59860C0160A070	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59880C0080A051	B59880C0080A070	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59880C0120A370	B59880C0120A070	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59890C0080A051	B59890C0080A054	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59890C0120B070	B59890C0120A070	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59940C0080A051	B59960C0130A070	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59940C0080A070	B59960C0130A070	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59950C0080A051	B59950C0080A070	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59965C0120A051	B59965C0120A070	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59975C0160A051	B59975C0160A070	1. Juli 2014	1. Oktober 2014
B59131U1135B070	-	1. Juli 2014	1. Oktober 2014

21.02.2014

Bestellnummer	Ersatztyp	Letzte Bestellmöglichkeit	Letzte Auslieferung
B59011C1000A051	-	1. März 2015	1. September 2015
B59023S1120A070	-	1. März 2015	1. September 2015
B59038A0150B010	-	1. März 2015	1. September 2015
B59050D1120B040	B59050D1100B040	1. März 2015	1. September 2015
B59056U1135B051	B59881C0135A070	1. März 2015	1. September 2015
B59059U1120B051	B59985C0120A051	1. März 2015	1. September 2015
B59081G1120A161	-	1. März 2015	1. September 2015
B59081G1120B261	-	1. März 2015	1. September 2015
B59100C0060A070	-	1. März 2015	1. September 2015
B59100C0070A070	-	1. März 2015	1. September 2015
B59100C0090A051	B59100C0090A070	1. März 2015	1. September 2015
B59140U1145B070	-	1. März 2015	1. September 2015
B59141U1145B070	-	1. März 2015	1. September 2015
B59141U1155B070	-	1. März 2015	1. September 2015
B59151S1160B040	-	1. März 2015	1. September 2015
B59153A0220B020	-	1. März 2015	1. September 2015
B59155A0110A040	B59100A1110A040	1. März 2015	1. September 2015
B59155A0120A040	B59100A1120A040	1. März 2015	1. September 2015
B59155A0130A040	B59100A1130A040	1. März 2015	1. September 2015
B59155A0150A040	B59100A1150A040	1. März 2015	1. September 2015
B59155A0155A040	B59100A1100A140	1. März 2015	1. September 2015
B59155A0160A040	B59100A1160A040	1. März 2015	1. September 2015
B59155A0170A040	B59100A1170A040	1. März 2015	1. September 2015
B59179U0120B070	B59980C0120A070	1. März 2015	1. September 2015
B59196U0120B051	B59995C0120A051	1. März 2015	1. September 2015
B59207U0120B051	B59995C0120A051	1. März 2015	1. September 2015
B59236U0120B070	B59965C0120A070	1. März 2015	1. September 2015
B59450T1120A062	-	1. März 2015	1. September 2015
B59510T1120A062	B59509T1120A062	1. März 2015	1. September 2015
B59525T1120A062	B59725T1120A062	1. März 2015	1. September 2015
B59601A0075B062	B59641A0075A062	1. März 2015	1. September 2015
B59601A0135B062	B59641A0135A062	1. März 2015	1. September 2015
B59805T1080A062	-	1. März 2015	1. September 2015
B59825T1120A062	B59725T1120A062	1. März 2015	1. September 2015
B59850T1120A062	B59750T1120A062	1. März 2015	1. September 2015
B59870A0120A010	B59870C0120A070	1. März 2015	1. September 2015
B59901D0130A040	B59100C0130A070	1. März 2015	1. September 2015
B59970C0120B051	B59970C0120A051	1. März 2015	1. September 2015
B59985C0120B051	B59985C0120A051	1. März 2015	1. September 2015

21.02.2014

Bestellnummer	Ersatztyp	Letzte Bestellmöglichkeit	Letzte Auslieferung
B59235U1120B051	B59985C0120A051	1. September 2015	1. März 2016
B59241U0120B051	B59995C0120A051	1. September 2015	1. März 2016

**Kontakt** Dr. Stefan Benkhof, PPD PTC PM, München

**Kunden wenden sich bei Fragen bitte direkt an ihren Ansprechpartner im Vertrieb.**