

PK Components


Abteilung Einkauf Materialwirtschaft

Füssen 05.04.2019

Änderung am Kontaktträger der Serie 349-2

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen unseres kontinuierlichen Verbesserungsprozesses werden die Kontaktträger der Buchsenleiste Serie 349-2 geändert. Bei den Polzahlen 10 / 16 / 20 / 26 / 28 und 30 wird das bisher als Ansaughilfe verwendete Klebeband durch eine entsprechende Formgebung am Kontaktträger ersetzt. Das Klebeband ist also für diese Polzahlen nicht mehr notwendig.



Betroffene Artikel

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Zuletzt geliefert
12 0349 000 031	349-2-020-1-NFX-RR2	08.09.2016
12 0349 000 061	349-2-020-0-NTX-RT2	25.04.2014
12 0349 000 071	349-2-020-0-NTX-RR0	04.11.2016
12 0349 000 081	349-2-020-1-NFX-RR0	05.10.2018

Die weiteren technischen Eigenschaften sowie die Design-In Maße bleiben unverändert. Der bestehende Lagerbestand kann weiter eingesetzt werden.

Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Claudia Zinner