

27.04.2012

Produktabkündigung Mikrowellen-Keramik-Filter und Duplexer der Serien B698* und B699*

Zur Bereinigung des Produktspektrums werden zum 31. Oktober 2012 folgende EPCOS Mikrowellen-Keramik-Filter und Duplexer abgekündigt und zu diesem Termin auch ihre Produktion eingestellt. Die Ersatztypen in einem neuen Design werden im TDK Werk in Dalina/China gefertigt. Bitte beachten Sie die neuen Bestellnummern. Die Bestellung der Ersatztypen kann nur über das TDK System erfolgen.

Betroffene Produkte

Abgekündigte Typen EPCOS Bestellnummer	Ersatztypen TDK Bestellnummer
B69812N1477A540	CF61B0501-1472-40
B69812N1477D340	CF61B0501-1472-40
B69812N1547A334	-
B69812N1547B334	-
B69812N1557A303	-
B69812N1557A503	-
B69812N1577A301	CF61B0901-1575-2
B69812N1577A403	CF61B0901-1575-2
B69812N1577A503	CF61B0601-1575-3
B69812N1577A611	-
B69812N1577B301	CF61B0901-1575-2
B69812N1577B302	CF61B0901-1575-2
B69812N1577B403	CF61B0701-1575-3
B69812N1577C303	-
B69812N1577C403	CF61B0801-1575-3
B69812N1577D403	-
B69812N1577D302	CF61B0901-1575-2
B69812N1577E302	CF61B0901-1575-2
B69812N1577E303	-
B69812N1577F302	-
B69812N1577F303	-
B69812N1587A336	CF61B1601-1588-36
B69812N1587A436	CF61B1601-1588-36
B69812N1587A503	CF61B1001-1585-3
B69812N1587B336	CF61B1601-1588-36
B69812N1647A535	-
B69812N1847B375	-
B69812N1847C375	-

EPCOS AG · Ein Unternehmen der TDK-EPC Corporation

Besucher: St.-Martin-Straße 53, 81669 München · Post: PF 80 17 09, 81617 München, Deutschland

Sitz der Gesellschaft: München · Registergericht: Amtsgericht München HRB 127250

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Klaus Ziegler

Vorstand: Joachim Zichlarz, Sprecher · Dr. Werner Faber · Joachim Thiele

www.epcos.com

**SAW-Komponenten,
Module**

Intern / Extern

120427SAW4g

27.04.2012

Abgekündigte Typen EPCOS Bestellnummer	Ersatztypen TDK Bestellnummer
B69812N1847D375	-
B69812N1847E375	-
B69812N1847F375	-
B69812N1847G375	-
B69812N1847L375	-
B69812N1847N375	-
B69812N1847Q875	-
B69812N1897A420	CF61B1101-1890-20
B69812N1897A320	CF61B1101-1890-20
B69812N1897B720	CF61B1101-1890-20
B69812N1897C320	CF61B1101-1890-20
B69812N1897D320	CF61B1101-1890-20
B69812N1897E320	CF61B1101-1890-20
B69812N1897F820	CF61B1101-1890-20
B69812N1897G320	CF61B1101-1890-20
B69812N1897H320	CF61B1101-1890-20
B69812N1897J320	CF61B1101-1890-20
B69812N1897K320	CF61B1101-1890-20
B69812N1897L820	CF61B1101-1890-20
B69812N1897N820	CF61B1101-1890-20
B69812N1897Q820	CF61B1101-1890-20
B69812N1907A350	CF61B1201-1905-50
B69812N1907A450	CF61B1201-1905-50
B69812N1907B350	CF61B1201-1905-50
B69812N1917A320	CF61B1101-1890-20
B69812N1917A420	CF61B1101-1890-20
B69812N1917A720	CF61B1101-1890-20
B69812N1917B320	CF61B1101-1890-20
B69812N1917B820	CF61B1101-1890-20
B69812N1927A320	CF61B1101-1890-20
B69812N1927A420	CF61B1101-1890-20
B69812N1927D820	CF61B1101-1890-20
B69812N1957A360	-
B69812N1967B360	-
B69812N1967D360	-
B69812N1967E360	-
B69812N1967G360	-
B69812N1967M360	-
B69812N2327A314	CF61B0301-2326-14
B69812N2337B313	CF61B0301-2326-14
B69812N2407A202	CF61A8701

27.04.2012

Abgekündigte Typen EPCOS Bestellnummer	Ersatztypen TDK Bestellnummer
B69812N2407A502	CF61A8701
B69812N2447A184	-
B69812N2457A101	CF61B1701-2450-100
B69812N2457A111	CF61B1301-2450-100
B69812N2457A201	CF61B1701-2450-100
B69812N2457A301	CF61B1401-2441-83
B69812N2457A501	CF61B1401-2441-83
B69812N2457B101	CF61B1501-2450-100
B69812N2457B111	CF61B1501-2450-100
B69812N2457B201	CF61B1701-2450-100
B69812N2457C201	CF61B1701-2450-100
B69812N2457B301	CF61B1401-2441-83
B69812N2457C101	CF61B1701-2450-100
B69812N2457C201	CF61B1701-2450-100
B69812N2457D101	CF61B1701-2450-100
B69812N2457D201	CF61B1701-2450-100
B69812N2457D501	CF61B1401-2441-83
B69812N2457E501	CF61B1401-2441-83
B69812N2457F301	CF61B1401-2441-83
B69812N2457G301	CF61B1401-2441-83
B69812N2457K301	CF61B1401-2441-83
B69812N2597A186	-
B69812N2607A202	-
B69812N2647A327	-
B69812N9046A803	-
B69812N9096A514	-
B69812N9156A726	-
B69812N9156B726	-
B69812N9156C504	-
B69812N9596A803	-
B69813N1087B818	-
B69813N1107B818	-
B69813N1477A840	CF61A9801-1472-40
B69813N1477B840	CF61A9801-1472-40
B69813N1847A476	-
B69813N1847B475	-
B69813N1847B476	-
B69813N1847B875	-
B69813N1847C475	-
B69813N1847D475	-
B69813N1847D476	-

27.04.2012

Abgekündigte Typen EPCOS Bestellnummer	Ersatztypen TDK Bestellnummer
B69813N1847G476	-
B69813N1847J476	-
B69813N1847K475	-
B69813N1847L575	-
B69813N1847P875	-
B69813N1847Q875	-
B69813N1847V475	-
B69813N1847X475	-
B69813N1847Y475	-
B69813N1847Z475	-
B69813N1887G860	-
B69813N1897A418	-
B69813N1967B461	-
B69813N1967C461	-
B69813N1967C760	-
B69813N1967D460	-
B69813N1967F460	-
B69813N1967G860	-
B69813N1967J460	-
B69813N1967K460	-
B69813N1967M460	-
B69813N1967N460	-
B69813N1967Q460	-
B69813N1967U860	-
B69813N1967V460	-
B69813N2327A414	CF61B0201-2326-14
B69813N2407A502	CF61A8001H
B69813N2437A575	-
B69813N2437B470	-
B69813N2557A530	-
B69813N2607A502	CF61A8002C-2600-200
B69814N1887B660	-
B69814N1887S660	-
B69842N2647A627	-
B69842N3487A185	-
B69842N3507A200	-
B69842N4967A130	CF61A4301D
B69842N5007A200	-
B69842N5027A225	-
B69842N5257A102	-
B69842N5257A200	CF61A4301

27.04.2012

Abgekündigte Typen EPCOS Bestellnummer	Ersatztypen TDK Bestellnummer
B69842N5257B200	CF61A4301
B69842N5257C200	CF61A4301
B69842N5257D200	CF61A4301C
B69842N5507A700	CF61A4901
B69842N5507C700	CF61A4901
B69842N5595A255	-
B69842N5597A255	-
B69842N5597B255	-
B69842N5777A100	-
B69842N5777A101	-
B69842N5807A150	CF61A4301C
B69842N5867A315	CF61A4301C
B69842N5907A100	CF61A4301C
B69843N3357A120	CF61A8002A
B69843N3457A120	CF61B0101C-3450-200
B69843N3507A160	CF61A8002D
B69843N3507A200	CF61A8002D
B69843N3527A270	CF61A8002B
B69843N3557A120	-
B69843N3557B120	-
B69843N3707A220	CF61A8401E
B69843N4007A100	-
B69843N5127A545	-
B69844N1477A740	CF61A9801-1472-40
B69844N1897A720	-
B69844N1917A740	-
B69844N1967B860	-
B69844N3507A602	CF61A8002D
B69862N1577A302	-
B69862N1577E302	CF61B0901-1575-2
B69918N8596A425	-
B69959N1927H460	-
B69967N2047A660	CF6127801
B69967N2047A760	CF6127801
B69967N2047B760	CF6127801
B69967N2047D760	CF6127801

Letzte Bestellmöglichkeit: 31. Juli 2012
 Letzte Auslieferung: 31. Oktober 2012

Kontakt Bernhard Reichel, SAW CER PD, Deutschlandsberg
Kunden wenden sich bei Fragen bitte direkt an ihren Ansprechpartner im Vertrieb.