

08.02.2013

## Produktabkündigung Motorbetriebskondensatoren

Zur Bereinigung des Produktspektrums werden folgende EPCOS Motorbetriebskondensatoren ohne Ersatztypen abgekündigt. Die Produktion dieser Produkte wird in Nashik, Indien und Bawal, Indien, eingestellt.

### Betroffene Produkte

Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
B32320E5156J010	B32328E5126J520	B32328F5606J023
B32320E5206J020	B32328E5306J052	B32328R5126J523
B32320E5605J020	B32328E5805J027	B32328R5206J023
B32320E5635J020	B32328E6126J018	B32328R5206J029
B32320E6255J010	B32328E6166J018	B32328R5256J029
B32320E6355J010	B32328E6186J018	B32328R5256J039
B32322B4456J010	B32328E6255J018	B32328R5306J029
B32322E5366J020	B32328E6405J018	B32328R5406J029
B32322R5106J040	B32328E6705J018	B32328R5456J029
B32322R5156J040	B32328F1106J023	B32330B6205L082
B32322R5206J040	B32328F1106J075	B32332B5176J060
B32322R5406J020	B32328F1156J023	B32332B6106J080
B32322R5406J020	B32328F1156J075	B32332B6406J070
B32322R5505J040	B32328F1206J023	B32332B6506J070
B32322R6206J020	B32328F1206J075	B32332B6506J070
B32323B7306J030	B32328F1256J075	B32332I4206J082
B32323C1656J072	B32328F1366J075	B32332I5256J071
B32327B4306J017	B32328F1406J023	B32332I5356J073
B32328A4256J037	B32328F1406J075	B32332I5406J071
B32328E5106J020	B32328F1456J075	B32332I5456J072
B32328E5106J029	B32328F5556J023	B32352A4305J030

Letzte Bestellmöglichkeit: 8. Mai 2013  
 Produktionsstopp: 8. Juli 2013  
 Letzte Auslieferung: 8. August 2013

**Kontakt** Mischa Baur, FILM AC/DC PM C, München

**Kunden wenden sich bei Fragen bitte direkt an ihren Ansprechpartner im Vertrieb.**