

23.08.2013

Produktabkündigung

EMV-Filter, Durchführungskondensatoren und -filter

Zur Bereinigung des Produktspektrums werden folgende EPCOS EMV-Filter sowie Durchführungskondensatoren und -filter abgekündigt.

Betroffene Produkte: EMV-Filter

Kundenspezifische Typen Bestellnummer	
B84132A0010R093	B84132L0260A093
B84132A0011G051	B84132M0076G051
B84132A0025G093	B84132M0121G051
B84132A0030L093	B84132P0260A093
B84132A0048R093	B84132S0260A093
B84132A0070L093	B84134C0020C093
B84132A0100L093	B84134S0020R093
B84132F0140G116	

Durchführungskondensatoren

Standardtypen Bestellnummer	Kundenspezifische Typen Bestellnummer	
B85111A2503B500	B85111A2504B102	B85121A2405B201
B85121A0105B160	B85111A2504C102	B85121A2405C121
B85121A0105B250	B85121A1105G201	B85121A2405C201
B85121A2103B250	B85121A2104B101	B85121A2405C251
B85121A2104A250	B85121A2104B320	B85121A2405D201
B85121A2104A750	B85121A2104C101	B85121A2405D251
B85121A2122C160	B85121A2104C251	B85121A2405E201
B85121A2253B250	B85121A2104D101	B85121A2405E251
B85121A2253C160	B85121A2104D251	B85121A2405F251
B85121A2353B250	B85121A2104E131	B85121A2503D160
B85121A2502C160	B85121A2105B251	B85121A2504C630
B85121A2504A250	B85121A2225A250	B85121A4205B101
B85121A2504A750	B85121A2225A750	B85121A4224B101
B85121A4353B250	B85121A2335F201	B85121B0405B301
	B85121A2405B121	

23.08.2013

DurchführungsfILTER

Standardtypen Bestellnummer	Kundenspezifische Typen Bestellnummer
B85321A2502A160	B85321A1105E201
B85321A2502B160	B85321A1945E201
B85321A4304A750	B85321A2105B251
B85321A4405B201	B85321A2205B101
B85321A4405B301	B85321A2205B201
B85321A4502C160	B85321A2205B250
B85321A4504A750	B85321A2205B301
B85321A4504B301	B85321A2205B630
B85321A6204B250	B85321A2205C201
B85321A6204B630	B85321A2304C630
B85321A6504B301	B85321A2363B350
B85321A6504B630	B85321A2363G300
	B85321A2363H300
	B85321A2945B630
	B85321A4104B201

Ersatztypen

Ähnliche Durchführungskondensatoren und -filter aus dem Standardspektrum (B85121* bzw. B85321*) können ggf. die abgekündigten Typen ersetzen. Für die kundenspezifischen EMV-Filter stehen keine Ersatztypen zur Verfügung.

Letzte Bestellmöglichkeit: 30. November 2013

Letzte Auslieferung: 28. Februar 2014

Kontakt Rainer Zimmer, MAG PEMC PM, München

Kunden wenden sich bei Fragen bitte direkt an ihren Ansprechpartner im Vertrieb.