

25.10.2013

Produktabkündigung

Einstellung der Produktion von Motorbetriebs-Kondensatoren der Serie B32322 in Gravataí

Die Fertigung aller folgenden EPCOS Motorbetriebs-Kondensatoren der Serie B32322* wird im Werk Gravataí, Brasilien, eingestellt. Genannte Ersatztypen stammen aus dem Werk Gravataí.

B32322*-Typen, die in den Werken Nashik und Bawal (beide in Indien) gefertigt werden, sind davon nicht betroffen.

Betroffene Produkte

Bestellnummer abgekündigte Typen	Bestellnummer Ersatztypen
B32322B1805K010	-
B32322B1106K010	B32322C1106J010
B32322C1106J030	-
B32322C1126J030	-
B32322B1166J010	B32322C1166J010
B32322B1206K010	B32322C1206J010
B32322C1206J030	-
B32322A1306K010	B32322B1306K010
B32322C1306J030	-
B32322C1336J030	-
B32322B1406K010	B32322C1406K010
B32322C1406J030	-
B32322D1406J072	-
B32322A1456K010	B32322C1456J010
B32322D1486J072	-
B32322A1506J030	-
B32322A1506K010	B32322C1506K010
B32322B1506K010	B32322C1506K010
B32322A1556K010	B32322C1556J010
B32322D1566J072	-
B32322A1606K010	B32322C1606K010
B32322C1606K010	B32322C1606K010
B32322C1806J010	-
B32322C1107J010	-
B32322C1127J010	-
B32322A2106K010	-
B32322A2366J010	-
B32322B4205K010	B32322D4205J010

EPCOS AG · Ein Unternehmen der TDK-EPC Corporation

Besucher: St.-Martin-Straße 53, 81669 München · Post: PF 80 17 09, 81617 München, Deutschland

Sitz der Gesellschaft: München · Registergericht: Amtsgericht München HRB 127250

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Werner Faber

Vorstand: Joachim Zichlarz, Sprecher · Joachim Thiele · Dr. Norbert Hess · Christian Block

www.epcos.com

Leistungs-
kondensatoren
Intern / Extern

131025PC1g

25.10.2013

Bestellnummer abgekündigte Typen	Bestellnummer Ersatztypen
B32322B4205K030	-
B32322B4305J010	B32322D4305J010
B32322B4355K010	-
B32322A4405J010	B32322D4405J010
B32322A3505K010	B32322D4505J010
B32322A4505J010	B32322D4505J010
B32322B4505J010	B32322D4505J010
B32322A3605K010	B32322D4605J010
B32322A4605J010	B32322D4605J010
B32322B4605J010	B32322D4605J010
B32322B4655K010	-
B32322B4655K030	-
B32322B4705K010	B32322D4705J010
B32322B4755J010	-
B32322A3805K010	B32322D4805J010
B32322B4805J010	B32322D4805J010
B32322A3106K010	B32322D4106J010
B32322B4106K030	B32322B4106J030
B32322A3126K010	B32322D4126J010
B32322B4126J010	B32322D4126J010
B32322A4126J510	B32322D4126J510
B32322A4126J530	-
B32322A3156K010	B32322B4156J010
B32322B4156K030	-
B32322B4166J062	-
B32322B4166K065	-
B32322B4176K510	-
B32322B4186J010	B32322D4186J010
B32322B4186J030	-
B32322A3206K010	B32322D4206J010
B32322A4226J015	-
B32322A3256K010	B32322D4256J010
B32322A4256J015	B32322D4256J010
B32322A4256J035	B32322D4256J010
B32322B4256A012	B32322D4256J010
B32322B4256J010	B32322D4256J010
B32322A4276J015	-
B32322A3306K010	B32322D4306J010
B32322A3306K012	B32322D4306J010
B32322A4306J015	B32322D4306J010
B32322A4326J010	-

25.10.2013

Bestellnummer abgekündigte Typen	Bestellnummer Ersatztypen
B32322A3356K010	B32322D4356J010
B32322A3406K010	B32322D4406J010
B32322A4406J010	B32322D4406J010
B32322A3456K010	B32322D4456J010
B32322A4456J010	B32322D4456J010
B32322A3506K010	B32322D4506J010
B32322B4506J010	B32322D4506J010
B32322B4606J010	B32322D4606J010
B32322B4606K030	-
B32322S4606J010	B32322D4606J010
B32322B4806J010	-
B32322B6305K010	-
B32322B6106J010	-
B32322B6106J075	-
B32322C6106J075	-
B32322A5126K010	-
B32322A6146K010	-
B32322A5156K010	B32322D6156J010
B32322A6166K010	-
B32322A5206K010	B32322D6206J010
B32322A6206J010	B32322D6206J010
B32322A5306K010	B32322D6306J010
B32322A5306K030	-
B32322A5356K010	B32322D6356J010
B32322A5406K010	B32322D6406J010
B32322A5456K010	B32322D6456J010
B32322A5506K010	B32322D6506J010
B32322S5506K030	-
B32322A5556K010	-
B32322A9205K010	-
B32322A9605K010	-
B32322A9755K010	-
B32322A9106K010	-

Letzte Bestellmöglichkeit: 25. Januar 2014

Letzte Auslieferung: 25. April 2014

Kontakt Mischa Baur, FILM AC/DC PM C, München**Kunden wenden sich bei Fragen bitte direkt an ihren Ansprechpartner im Vertrieb.**