

13.03.2015

## Produktabkündigung EPCOS EMV-Filter und Durchführungskondensatoren

Zur Bereinigung des Produktspektrums werden folgende EPCOS EMV-Filter und Durchführungskondensatoren abgekündigt.

### Betroffene Produkte

Bestellnummer	Typ	Ersatztypen
B84132S0085G001	EMV-Filter (kundenspezifisch)	Keine
B84132S0085G002		
B84143A0030R207		
B84143A0058R207		
B84143A0095R207		
B84143A0101R207		
B84143A0160S207		
B84143A0165R207		
B84143A0260S207		
B84143A0340S207		
B85121A1104C160	Durchführungskondensatoren	Ähnliche Durchführungskondensatoren und -filter aus dem Standardspektrum (B85121* bzw. B85321*) können ggf. die abgekündigten Typen ersetzen.
B85121A2103C160		
B85121A2104E750		
B85121A2105A101		
B85121A2105A201		
B85121A2105A250		
B85121A2105A630		
B85121A2105A750		
B85121A2353A250		
B85121A2503B250		
B85121A2503C160		
B85121A4252C160		
B85121A4503B250		

Letzte Bestellmöglichkeit: 30. Juni 2015  
 Letzte Auslieferung: 30. September 2015

**Kontakt** Rainer Zimmer, MAG PEMC PM, München

**Kunden wenden sich bei Fragen bitte direkt an ihren Ansprechpartner im Vertrieb.**

**EPCOS AG** · A TDK Group Company

Besucher: St.-Martin-Straße 53, 81669 München · Post: PF 80 17 09, 81617 München, Deutschland

Sitz der Gesellschaft: München · Registergericht: Amtsgericht München HRB 127250

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Werner Faber

Vorstand: Joachim Zichlarz, Vorsitzender · Joachim Thiele · Dr. Norbert Hess · Christian Block

www.epcos.com

**EMV-Filter,  
Durchführungsbau-  
elemente**  
Intern / Extern

150313EMC1g