

11.11.2011

## Produktabkündigung Diverse Zubehörteile

Zur Bereinigung des Produktspektrums werden folgende Zubehörteile aus dem Lieferprogramm für EPCOS Ferritkerne abgekündigt:

Bestellnummer	Beschreibung
B65496A3001X100	Abgleichschraube K1 M1,2; Pocan B3235
B65514B1010D100	Spulenkörper ER14,5; SMD; Sumikon PM
B65514C1010T100	Spulenkörper ER14,5; SMD; SumikaSuper
B65526C1010D100	Spulenkörper ER11; SMD; Sumikon PM 9630
B65527C1008D100	Spulenkörper ER9,5; SMD; Sumikon PM
B65804X6006T100	Spulenkörper RM4lp; SMD; Vectra E130i
B65808L1006D100	Spulenkörper RM6; Sumikon PM 9630
B65808W1508T100	Spulenkörper RM6; Rynite FR530
B65812S1012D100	Spulenkörper RM8; Sumikon PM 9630
B65814S1012D100	Spulenkörper RM10; Sumikon PM 9630
B65816Y2002X000	Klammer RM12; mit Erdungs-Anschluss
B65822A9008T100	Spulenkörper RM5xlp; SMD; Vectra E130i
B65844N1110T100	Spulenkörper EP13; SMD; Vectra E130i
B65844S1006D100	Spulenkörper EP13; Sumikon PM 9630
B65848E1010D100	Spulenkörper EP20; Phenolic T355J
B65852A1008D100	Spulenkörper EPX9; SMD; DAP-RX-1366 FR
B65858A1008T100	Spulenkörper EPX7/9; SMD; Zenite 7130
B66202Z1108D100	Spulenkörper E13; Sumikon PM 9820
B66206C2000X000	Kappe E20; Ultramid A3X2G5
B66298A2000X000	Kappe EV30; Rynite FR530
B66298V1012T100	Spulenkörper EV30; Ultramid A3X2G7
B66302S1008T100	Spulenkörper E8,8; SMD; Vectra E130i
B66308A2001X000	Bügel E16
B66368B1000T100	Spulenkörper ETD49; Valox 420SE0
B66368B1007T100	Spulenkörper ETD49; Valox 420SE0
B66418S1008D100	Spulenkörper EFD20; Sumikon PM 9820
B66422L1010D100	Spulenkörper EFD25; Sumikon PM 9820
B66424C1013D100	Spulenkörper EFD30; Sumikon PM 9630
B66485A2000X000	Klammer ER-I25; 2 Stück Verbindung
B66552A2000X000	Klammer EQ-I20; 2 Stück Verbindung

Letzte Bestellmöglichkeit: 15. Mai 2012  
 Letzte Auslieferung: 15. August 2012

**Kontakt** Doris Steiner, MAG TF F PM, München

**Kunden wenden sich bei Fragen bitte direkt an ihren Ansprechpartner im Vertrieb.**