

21.06.2019

PTN

Abkündigung von EPCOS EMV-Filtern und Durchführungsbauelementen

Zur Bereinigung des Produktspektrums werden folgende EPCOS EMV-Filter und Durchführungsbauelemente abgekündigt. Bitte wenden Sie sich für Alternativen an Ihren Ansprechpartner im Vertrieb.

Betroffene EMV-Filter

Bestellnummer	Ersatztyp
B84103S0001A010	B84776A0001A000
B84103S0001A030	B84776A0004A000
B84103S0001A060	B84776A0006A000
B84108S1004A110	B84144A0016R120
B84108S1004A120	B84144A0025R120
B84112B0000A010	B84112G0000B020
B84112B0000A020	B84112G0000B020
B84112B0000A030	B84112G0000B030
B84112B0000A060	B84112G0000B060
B84112B0000A110	B84112G0000B110
B84112B0000A120	B84112G0000B120
B84113C0000A030	B84113H0000B030
B84113C0000A060	B84113H0000B060
B84113C0000A110	B84113H0000B110
B84114D0000A010	B84114D0000B010
B84114D0000A020	B84114D0000B020
B84114D0000A030	B84114D0000B030
B84114D0000A060	B84114D0000B060
B84114D0000A110	B84114D0000B110
B84115E0000A030	B84115E0000B030
B84115E0000A060	B84115E0000B060
B84115E0000A110	B84115E0000B110
B84131M0004G180	B84144A0090R120
B84131M0004G225	B84144A0150R120
B84131M0010G135	B84144A0036R120
B84142A0008R122	n.a.
B84142A0012R123	n.a.
B84142A0016R122	n.a.
B84142A0025R123	n.a.
B84142A0030R122	n.a.
B84142A0038R123	n.a.
B84142A0042R122	n.a.
B84142A0050R123	n.a.

TDK Electronics AG

Rosenheimer Straße 141 e, 81671 München · Post: PF 80 17 09, 81617 München, Deutschland
 Sitz der Gesellschaft: München · Registergericht: Amtsgericht München HRB 127250
 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Werner Faber
 Vorstand: Joachim Zichlarz, Vorsitzender · Joachim Thiele · Dr. Werner Lohwasser
www.tdk-electronics.tdk.com

**EMV-Filter,
Durchführungs-
bauelemente**
Intern / Extern

190621EMC1g

21.06.2019

Bestellnummer	Ersatztyp
B84142A0055R122	n.a.
B84142A0060G075	B84142A0060G000
B84142A0075R122	n.a.
B84142A0075R123	n.a.
B84142A0100R122	n.a.
B84142A0100R123	n.a.
B84142A0130R122	n.a.
B84142A0180R122	n.a.
B84143A0006R206	B84243A8008W000
B84143A0012R206	B84243A8012W000
B84143A0025R206	B84243A8025W000
B84143B0006R206	B84243A8008W000
B84143B0008R000	B84243A8008W000
B84143B0008R110	B84243A8008W000
B84143B0012R000	B84243A8012W000
B84143B0012R206	B84243A8012W000
B84143B0016L110	B84243A8017W000
B84143B0016R000	B84243A8017W000
B84143B0016R110	B84243A8017W000
B84143B0025R000	B84243A8025W000
B84143B0025R110	B84243A8025W000
B84143B0036R000	B84243A8033W000
B84143B0036R110	B84243A8033W000
B84143B0050R000	B84243A8060W000
B84143B0050R110	B84243A8060W000
B84143B0066R110	B84243A8060W000
B84143B0080R000	B84243A6083Z000
B84143B0090R110	B84243A6083Z000
B84143B0120R110	B84243A6120Z000
B84143B0150R110	B84243A6140Z000
B84143B0200R110	B84243A6220B000
B84143G0008R110	B84243A8008W000
B84143G0020R110	B84243A8025W000
B84143G0025R110	B84243A8025W000
B84143G0036R110	B84243A8033W000
B84143G0050R110	B84243A8060W000
B84143G0066R110	B84243A8060W000
B84143G0090R110	B84243A6083Z000
B84143G0120R110	B84243A6120Z000
B84143G0150R110	B84243A6140Z000
B84143G0220R110	B84243A6220B000
B84143V0006R027	B84143V0006R227
B84143V0012R027	B84143V0016R227
B84143V0016R027	B84143V0016R227

21.06.2019

Bestellnummer	Ersatztyp
B84143V0025R027	B84143V0025R227
B84143V0035R027	B84143V0050R227
B84143V0095R290	n.a.
B84143V0180R290	n.a.
B84143V0320R290	n.a.
B84299C1101E601	n.a.
B84299C1101E603	n.a.
B84299C1151B601	n.a.
B84299C1151B603	n.a.
B84299C1151E601	n.a.
B84299C1151E603	n.a.
B84299C1251E601	n.a.
B84299C1251E603	n.a.
B84299C1630E601	n.a.
B84299C1630E603	n.a.
B84299C2160B601	n.a.
B84299C2160E601	n.a.
B84299C2320B601	n.a.
B84299C2320B603	n.a.
B84299C2320E601	n.a.
B84299C2320E603	n.a.
B84299D1101E601	n.a.
B84299D1101E603	n.a.
B84299D1151B601	n.a.
B84299D1151B603	n.a.
B84299D1151E601	n.a.
B84299D1151E603	n.a.
B84299D1251E601	n.a.
B84299D1251E603	n.a.
B84299D1630E601	n.a.
B84299D1630E603	n.a.
B84299D2160B601	n.a.
B84299D2160E601	n.a.
B84299D2320B601	n.a.
B84299D2320B603	n.a.
B84299D2320E601	n.a.
B84299D2320E603	n.a.
B84299K0037*	B84144A0050R120
B84299K0039*	B84144A0090R120

21.06.2019

Betroffene Durchführungskondensatoren und -filter

Bestellnummer	Ersatztyp
B85121A2205A101	Ähnliche Durchführungskondensatoren und -filter aus dem Standardspektrum (B85121* bzw. B85321*) können ggf. die abgekündigten Typen ersetzen.
B85121A2205A201	
B85121A2205A630	
B85121A2475A101	
B85121A2475A201	
B85121A2475A630	
B85121A2504A101	
B85121A2504A201	
B85121A2504A630	
B85321A2502V160	
B85321A4502Z160	

Letzte Bestellmöglichkeit: 30. September 2019

Letzte Auslieferung: 31. Dezember 2019

Kontakt Volker Scharrer MAG PEMC PM, München**Kunden wenden sich bei Fragen bitte direkt an ihren Ansprechpartner im Vertrieb.**