

19.10.2012

Produktabkündigung Bedrahtete HF-Drosseln

Zur Bereinigung des Produktspektrums werden folgende EPCOS HF-Drosseln abgekündigt:

Bestellnummer	Ersatztyp
B78108S1475J003	-
B78108S1514J000	-
B78108S2103K000	-
B78108S2183K000	-
B78108S2333K00*	-
B78108S3412J000	-
B78108S3472J000	-
B78108T3*	-
B78108T6681K000	-
B78148T3*	-
B82141S1682K000	-
B82143A*	B82144A*
B82143B*	B82144B*
B82144A2104J000R05	-
B82144C3273K000	-
B82144G1105J000	-
B82144G1106J000	-
B82144S2107J000	-
B82144S5155J000	-
B82144S5684J000	-
B82144S6474J000	-

Letzte Bestellmöglichkeit: 31. Januar 2013
 Letzte Auslieferung: 30. April 2013

Kontakt Matthias Marx, MAG IN PI PM, München

Kunden wenden sich bei Fragen bitte direkt an ihren Ansprechpartner im Vertrieb.