

21.12.2012

Produktabkündigung PTC-Thermistoren

Zur Bereinigung des Produktspektrums werden folgende EPCOS PTC-Thermistoren abgekündigt:

Bestellnummer	Ersatztyp
B59002E1170B040	-
B59002P1120B062	-
B59004A1130B040	-
B59004A1160B040	-
B59004A1160B070	-
B59008B1130A051	-
B59011C1060A070	-
B59011C1120A070	-
B59012S1060B040	-
B59018U1170B070	-
B59021U0180B010	-
B59022C0080B040	-
B59025C0120B070	-
B59026U1130B070	-
B59034A0120B010	-
B59037A1120B010	-
B59064C1040B070	-
B59067S1090B054	-
B59070B1105B151	-
B59094A0080B110	-
B59100C0050A070	B59100C0060A070
B59100C0920A070	-
B59100T0080A010	-
B59118C1120A051	B59118C1120A070
B59119C1120A051	-
B59119C1120A070	-
B59122C1080A070	-
B59148A0270A010	-
B59152U0130B053	-

Bestellnummer	Ersatztyp
B59160U1160B070	-
B59170U1120B070	-
B59193U0120B051	-
B59207U0160B051	-
B59268S1075A070	-
B59300M1060A070	-
B59300M1080A070	B59300M1090A070
B59305B1140B051	-
B59317R0160B010	-
B59335M0080A070	B59300M1090A070
B59339A1321P020	-
B59339A1800P020	-
B59346A1502P020	-
B59405B1060A040	-
B59585B1150A070	-
B59636B1120B151	-
B59667U0070B020	-
B59727A0220B010	-
B59860C0120A054	B59860C0120A051
B59861C0135A070	B59861C0135A051
B59870C1120B151	-
B59870C1120B951	-
B59870C1120B970	-
B59890S1120B154	-
B59890U0120A051	B59890C0120A051
B59901D0140A040	B59901D0130A040
B59945C0160A051	B59945C0160A070
B59960C0120A054	B59960C0120A051
B59990B0080A054	B59990C0080A051

Letzte Bestellmöglichkeit: 1. April 2013
 Letzte Auslieferung: 1. Juli 2013

Kontakt Dr. Stefan Benkhof, PPD PTC PM, München

Kunden wenden sich bei Fragen bitte direkt an ihren Ansprechpartner im Vertrieb.